








modenamotors


modenamotors
modenamotors






MICHELIN
modenamotors


modenamotors


MICHELIN
modenamotors


modenamotors


















1/min x1000
km
121732
km/h
300
modenamotors


modenamotors


PORSCHE
ON
CDR-21


2
3
4
21
24
27
30


modenamotors®


modenamotors®


MENUE
FUNCT
DISP./RES.










SEKURIT
SAINT - GOBAIN
43 R - 001026
DOT27 M29100 AS2






Carrera S
modenamotors
modenamotors.de


modenamotors
modenamotors















PORSCHE
Drive Block System
S RGB541


146-7231 116 007
FAHRZG.-IDENT-NR.
VEHICLE-IDENT-NO WP0ZZZ99ZTS314284
TYP / TYPE 993 140
M6421-63T G6421- 20
L92M QQ
C00 139 337 340 445
545 587 602 686



PORSCHE

Ursprungs Certifikat

Detta Porsche fordon med chassi nr nedan
tillverkades enl. följande specifikation

WP0ZZZ99ZTS314284

Årsmodell/Typ
1996 / 911 4S

Motornummer/Typ
63T05227 / M64/21

Leveransdag
1996-03-05
Munich Germany

Växellådsnummer/Typ
2005442 / G6421

Interiörfärg/Typ
Flamenco red
Leather

Exteriörfärg/kod
Polar Silver Metallic / A8A8

Extra utrustning:

Lowered vehicle	Seat heating system left & right
Stronger battery	Locking differential 40%
Headlamp washer	Automatic limited slip differential
18" turbo-look wheel	Rear window wiper
Sound package	Comfort seats electric adjustable
Turbo look 4s	Theft security system
92 liter tank	Airbag on driver & pass-side
Front foglights white	Windscreen tinted, upper part dark
Airconditioner	Electric window opener
Onboard computer	Radio CDR-21
Leather equipment	Silver wheelcenters,full color crest
Raised stop lamp	Mobile phone preparation

Manne Hermansson
Servicemarknadschef
PSE Sverige AB

PORSCHE

Fahrzeugdaten

Fahrzeug ausgeliefert

26.03.96
am

-000030-
bei km

116007
Betriebs-Nr.

Stempel des autorisierten Händlers

PORSCHE
Dr.Ing.h.c.F.Porsche
Aktiengesellschaft
Werksauslieferung
i.A. des Händlers
Porschestraße 42
70435 Stuttgart

Tachometerwechsel

am

bei km

Stempel des autorisierten Händlers

1. WP0ZZZ99ZTS314284
2. 993 140
3. M8421-83T GB421- 20
4. L92M QQ
5. C00 139 337 340 445
545 567 602 888

1. Fahrzeug-Ident.-Nummer
2. Fahrzeugtyp/Typerklärung
3. Motortyp
Getriebetyp
4. Lackdaten/
Innenausstattung
5. M-Ausstattungen

4

Wartungsnachweis

Fahrzeugwartung alle 20.000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.
*Zutreffendes ankreuzen

☒ Jahreswartung * ☐ ~~Fahrzeugwartung~~ * am 9.7.97 Auftrag Nr. 08316 intern bei km 10449 gegen Berechnung ausgeführt — PORSCHE lfd. Nr. 11600700 PORSCHE ZENTRUM FÜRTH-ERLANGEN 90427 NÜRNBERG Tel. 09 11 / 30 50 13 Stempel	☐ ~~Jahreswartung~~ * ☒ Fahrzeugwartung * am 10.5.99 Auftrag Nr. 12394 bei km 20358 gegen Berechnung ausgeführt — PORSCHE lfd. Nr. 11600700 PORSCHE ZENTRUM FÜRTH-ERLANGEN 90427 NÜRNBERG Tel. 09 11 / 30 50 13 Stempel
☒ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am 010427 Auftrag Nr. 741531 bei km 33543 gegen Berechnung ausgeführt — PORSCHE Auktoriserad av Porsche AG Porsche Center Stockholm Stempel	☐ Jahreswartung * ☒ Fahrzeugwartung * am 020409 Auftrag Nr. 810498 bei km 40823 gegen Berechnung ausgeführt — PORSCHE Auktoriserad av Porsche AG Porsche Center Stockholm
☐ Jahreswartung * ☒ Fahrzeugwartung * am 040422 Auftrag Nr. 696893 bei km 55197 gegen Berechnung ausgeführt — PORSCHE Auktoriserad av Porsche AG Porsche Center Stockholm Stempel	☒ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am 051024 Auftrag Nr. 120941 bei km 68627 gegen Berechnung ausgeführt — PORSCHE Auktoriserad av Porsche AG Porsche Center Stockholm Stempel

15

Wartungsnachweis
Fahrzeugwartung alle 20.000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.
*Zutreffendes ankreuzen

☐ Jahreswartung * ☒ Fahrzeugwartung * am 20070719 Auftrag Nr. 30487 bei km 77950 gegen Berechnung ausgeführt Auktoriserad av Dr. Ing. h.c F. Porsche AG 222 9411 Porsche Center Stockholm Stempel	☒ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am 2009-06-17 Auftrag Nr. bei km 86180 gegen Berechnung ausgeführt Stempel
☐ Jahreswartung * ☒ Fahrzeugwartung * am 2010-06-04 Auftrag Nr. bei km 93870 gegen Berechnung ausgeführt Stempel	☒ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am 2012-08-06 Auftrag Nr. 19365 bei km 102251 gegen Berechnung ausgeführt Auktoriserad av Dr. Ing. h.c F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Haninge Stempel
☐ Jahreswartung * ☒ Fahrzeugwartung * am 2015-03-24 Auftrag Nr. 25147 bei km 111095 gegen Berechnung ausgeführt Auktoriserad av Dr. Ing. h.c F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Haninge Stempel	☑ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am 30/3-17 Auftrag Nr. 31635 bei km 115625 gegen Berechnung ausgeführt Auktoriserad av Dr. Ing. h.c F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Haninge Stempel

Wartungsnachweis
Fahrzeugwartung alle 20.000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.
*Zutreffendes ankreuzen

☒ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * ☒ DROMSÄTSKA am 24/1 -19 Auftrag Nr. 38605 bei km 119248 gegen Berechnung ausgeführt Auktoriserad av Dr. Ing. h.c F. Porsche AG 222 0889 PC Porsche Service Center Haninge Stempel	☐ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt Stempel
☐ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt Stempel	☐ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt Stempel
☐ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt Stempel	☐ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt Stempel

Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel
Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 3 Jahre erneuern. (Nur Original Porsche Bremsflüssigkeit verwenden.)

Bremsflüssigkeitswechsel

am 10.5.99
Auftrag Nr. 123.94
bei km 20 358
gegen Berechnung ausgeführt

PORSCHE
lfd. Nr. 11600700
PORSCHE-ZENTRUM
FÜRTH/ERLANGEN
90427 NÜRNBERG
Tel. 09 11 / 30 50 13
Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am 20040422
Auftrag Nr. 696893
bei km 55197
gegen Berechnung ausgeführt

PORSCHE
Auktoriserad av
Porsche AG
Porsche Center
Stockholm
Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am 20070719
Auftrag Nr. 30487
bei km 77950
gegen Berechnung ausgeführt

Auktoriserad av
Dr. Ing. h.c F. Porsche AG
222 9411
Porsche Center
Stockholm
Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am 2012-08-06
Auftrag Nr. 19355
bei km 102251
gegen Berechnung ausgeführt

Auktoriserad av
Dr. Ing. h.c F. Porsche AG
222 0889
Porsche Service Center
Haninge
Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am 2015-03-24
Auftrag Nr. 25147
bei km 111095
gegen Berechnung ausgeführt

Auktoriserad av
Dr. Ing. h.c F. Porsche AG
222 0889
Porsche Service Center
Haninge
Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am 30/3-17
Auftrag Nr. 31635
bei km 115625
gegen Berechnung ausgeführt

Auktoriserad av
Dr. Ing. h.c F. Porsche AG
222 0889
Porsche Service Center
Haninge
Stempel

Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie
Das Fahrzeug wird – erstmalig nach Ablauf von 2 Jahren – ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden – einmal jährlich überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

Zustandsbericht nach 2 Jahren

erstellt am 10.5.99
bei km 20358

PORSCHE
lfd. Nr. 11600700
PORSCHE-ZENTRUM
FÜRTH/ERLANGEN
90427 NÜRNBERG
Tel. 09 11 / 30 50 13
Stempel

Zustandsbericht nach 3 Jahren

erstellt am
bei km

Stempel

Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am
bei km

Stempel

Zustandsbericht nach 5 Jahren

erstellt am 2002.04.09
bei km 40823

PORSCHE
Auktoriserad av
Porsche AG
Porsche Center
Stockholm
Stempel

Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am
bei km

Stempel

Zustandsbericht nach 7 Jahren

erstellt am 040422
bei km 55197

PORSCHE
Auktoriserad av
Porsche AG
Porsche Center
Stockholm
Stempel

Zustandsbericht nach 8 Jahren

erstellt am 051024
bei km 68627

PORSCHE
Auktoriserad av
Porsche AG
Porsche Center
Stockholm
Stempel

Zustandsbericht nach 9 Jahren

erstellt am
bei km

Stempel

Nachweis über Prüfung des Airbagsystems

Prüfung nach 12 Jahren am _____ Stempel	Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems
Prüfung nach 14 Jahren am _____ Stempel	Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems
Prüfung nach 16 Jahren am 2012-08-06 Stempel Auktoriserad av Dr.Ing. h.c F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Haninge	Airbagkontroll 2015-03-24 Feld zum Einkleben der Herstellungsnummer nach Austausch von Bauteilen des Airbagsystems Auktoriserad av Dr.Ing. h.c F. Porsche AG 222 0889 Porsche Service Center Haninge

PORSCHE

Ursprungs Certifikat

Detta Porsche fordon med chassi nr nedan
tillverkades enl. följande specifikation

WP0ZZZ99ZTS314284

Årsmodell/Typ
1996 / 911 4S

Motornummer/Typ
63T05227 / M64/21

Leveransdag
1996-03-05
Munich Germany

Växellådsnummer/Typ
2005442 / G6421

Interiörfärg/Typ
Flamenco red
Leather

Exteriörfärg/kod
Polar Silver Metallic / A8A8

Extra utrustning:

Lowered vehicle
Stronger battery
Headlamp washer
18" turbo-look wheel
Sound package
Turbo look 4s
92 liter tank
Front foglights white
Airconditioner
Onboard computer
Leather equipment
Raised stop lamp
Seat heating system left & right
Locking differential 40%
Automatic limited slip differential
Rear window wiper
Comfort seats electric adjustable
Theft security system
Airbag on driver & pass-side
Windscreen tinted, upper part dark
Electric window opener
Radio CDR-21
Silver wheelcenters,full color crest
Mobile phone preparation

Manne Hermansson
Servicemarknadschef
PSE Sverige AB

PORSCHE

993 Carrera 4S

03/1996

WP0ZZZ99ZTS314284



Original sale through Porsche-Zentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen in March, 1996 and imported into Sweden in March, 2000.

Serviced in 2019, 2017, 2015, 2012, 2010, 2009, 2007, 2005, 2004, 2002, 2001, 1999 and 1997 (with Porsche stamps except for 2009 and 2010).

Latest vehicle inspection in February 2019.

Unique, vintage colour scheme: polar silver metallic and flamenco red.

Matching engine and gearbox numbers.

All keys and documentation available.

Accidents free 100%!

It is worth mentioning that Swedish sports cars are typically driven 6–8 months per year due to the climate and rarely at speeds like in Germany or continental Europe.

Vehicle description:

- **911 (993) Carrera 4S**
- Vehicle-Identification-Number (VIN): **WP0ZZZ99ZTS314284**
- Sales Type: 993140
- Model Year: 1996
- Engine Type: M64/21
- Engine number: 63T05227
- Gearbox Type: G6421
- Transmission serial number: 2005442
- Invoice Date 1: March 5, 1996
- Country Equipment: C00 Germany
- Trading Partner: 1160070
- Commission Number: 374T
- Exterior Paint Color: A8A8 (Polar Silver Metallic)
- Interior Trim: QQ (Flamenco Red)
- Interior Equipment Code: LE Leather
- Seat CombinaRon Number: DEF
- Seat Cushion Material: LE Leather
- Seat Side Support Material: LE Leather
- Seat Back Material: LE Leather
- Carpet Color Code: 3TE

- **Equipment:**

- 33: FZG. TIEFERGELEGT (O. SPORTFAHRW.)
- 139: REGELBARE SITZHEIZUNG LINKER SITZ
- 197: STAERKERE BATTERIE
- 211: KENNZEICHENHALTER AUSF. III
- 220: SPERRDIFFERENTIAL
- 224: AUTOM. BREMSDIFFERENTIAL (ABD)
- 235: BRIDGESTONE N1/PIRELLI N1
- 288: SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE
- 335: 3-PKT. AUTOMATIK-GURTE HINTEN
- 337: ENTFALL TRANSPORTEINRICHTUNGEN
- 339: ALLRAD-ANTRIEB
- 340: REGELBARE SITZHEIZUNG RECHTER SITZ
- 413: TURBO-LOOK-RAD 18"
- 425: HECKSCHEIBENWISCHER
- 437: KOMFORTSITZ LINKS ELEKTR. VERSTELLB.
- 438: KOMFORTSITZ RECHTS ELEKTR. VERSTELLB
- 441: RADIOVORBEREITUNG
- 445: NABENDECKEL IN SILBER, WAPPEN FARB
- 455: DIEBSTAHLSICHERUNG F. RAEDER
- 480: 6-GANG SCHALTGETRIEBE
- 488: SCHILDER IN DEUTSCHER BESCHRIFTUNG
- 490: KLANGPAKET
- 491: TURBO-LOOK
- 499: BRD-AUSFUEHRUNG
- 530: WEGFAHRSICHERUNG MIT FERNBEDIENUNG
- 534: DIEBSTAHLSICHERUNGSANLAGE
- 545: 92L-TANK
- 562: AIRBAG FAHRER- U. BEIFAHRERSEITE
- 566: NEBELSCHEINWERFER WEISS
- 567: GRUENGET. FRONTSCHEIBE M. GRUENKEIL
- 573: KLIMAANLAGE
- 599: DACHBLENDE
- 602: HOCHGESETZTE BREMSLEUCHTE
- 605: LEUCHTWEITEN-REGULIERUNG
- 615: TELEFON NOKIA 2110
- 651: ELEKTRISCHE FENSTERHEBER
- 657: SERVOLENKUNG
- 659: BORDCOMPUTER
- 685: HINTERE SITZANLAGE
- 686: CD-RADIO "PORSCHE CDR 21" RDW


- 975: KOFFERRAUM-VERKLEID. M. VELOURTEPPICH

- **Service history**

- January 24, 2019 at 119 248 km (Porsche Service Center Haninge)
- March 30, 2017 at 115 625 km (Porsche Service Center Haninge)
- March 24, 2015 at 111 095 km (Porsche Service Center Haninge)
- August 6, 2012 at 102 251 km (Porsche Service Center Haninge)
- June 4, 2010 at 93 870 km (serviced by Porsche mechanic privately)
- June 17, 2009 at 86 180 km (serviced by Porsche mechanic privately)
- July 19, 2007 at 77 950 km (Porsche Center Stockholm)
- October 24, 2005 at 68 627 km (Porsche Center Stockholm)
- April 22, 2004 at 55 197 km (Porsche Center Stockholm)
- April 9, 2002 at 40 823 km (Porsche Center Stockholm)
- April 27, 2001 at 33 543 km (Porsche Center Stockholm)
- May 10, 1999 at 20 358 km (Porsche-Zentrum Fürth-Erlangen)
- July 9, 1997 at 10 449 km (Porsche-Zentrum Fürth-Erlangen).
- New tyres (Michelin PS2N3 225/40/18, 285/30/18) in July, 2016.
- Clutch replaced in June, 2010.

- **Vehicle inspection history**

- February 15, 2019 at 119 275 km (Stockholm-Gärdet)
- March 21, 2018 at 118 088 km (Stockholm-Gärdet)
- December 30, 2016 at 115 345 km (Stockholm-Gärdet)
- December 4, 2015 at 113 221 km (Stockholm-Gärdet)
- January 7, 2015 at 111 041 km (Stockholm-Gärdet)
- November 26, 2013 at 108 489 km (Stockholm-Gärdet)
- November 9, 2012 at 104 945 km (Stockholm-Gärdet)
- April 14, 2012 at 101 878 km (Södertälje-Bårsta)
- April 21, 2011 at 93 115 km (Södertälje-Bårsta)
- June 11, 2010 at 93 115 km (Södertälje)
- May 5, 2009 at 85 926 km (Södertälje)
- May 21, 2008 at 81 525 km (Sollentuna)
- July 9, 2007 at 77 486 km (Sollentuna)
- June 19, 2006 at 72 494 km (Märsta)
- April 7, 2005 at 63 467 km (Solna)
- November 20, 2003 at 53 726 km (Stockholm-Vinsta)
- November 13, 2002 at 45 099 km (Stockholm-Vinsta)
- November 13, 2001 at 39 863 km (Stockholm-Vinsta)
- November 14, 2000 at 32 480 km (Stockholm-Vinsta).



Wartungsnachweis

Fahrzeugwartung alle 20.000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.

*Zutreffendes ankreuzen

☒ Jahreswartung *
☐ Fahrzeugwartung *
am 9.7.92
Auftrag Nr. 08316 inkm
bei km 10449
gegen Berechnung ausgeführt

PORSCHE
Bf. Nr. 1100700
PORSCHE-ZENTRUM
FÜRTH-ERLANGEN
90427 NÜRNBERG
Tel. 09 11 / 30 50 13
Stempel

☐ Jahreswartung *
☒ Fahrzeugwartung *
am 10.5.99
Auftrag Nr. 12394
bei km 70358
gegen Berechnung ausgeführt

PORSCHE
Bf. Nr. 1100700
PORSCHE-ZENTRUM
FÜRTH-ERLANGEN
90427 NÜRNBERG
Tel. 09 11 / 30 50 13

☒ Jahreswartung *
☐ Fahrzeugwartung *
am 010427
Auftrag Nr. 214531
bei km 33543
gegen Berechnung ausgeführt

PORSCHE
Auktoriserad av
Porsche AG
Porsche Center
Stockholm

☐ Jahreswartung *
☒ Fahrzeugwartung *
am 020409
Auftrag Nr. 910193
bei km 49823
gegen Berechnung ausgeführt

PORSCHE
Auktoriserad av
Porsche AG
Porsche Center
Stockholm

☐ Jahreswartung *
☒ Fahrzeugwartung *
am 040427
Auftrag Nr. 696893
bei km 55197
gegen Berechnung ausgeführt

PORSCHE
Auktoriserad av
Porsche AG
Porsche Center
Stockholm
Stempel

☒ Jahreswartung *
☐ Fahrzeugwartung *
am 051024
Auftrag Nr. 120441
bei km 68627
gegen Berechnung ausgeführt

PORSCHE
Auktoriserad av
Porsche AG
Porsche Center
Stockholm
Stempel

19



Wartungsnachweis

Fahrzeugwartung alle 20.000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.

*Zutreffendes ankreuzen

☐ Jahreswartung *
☒ Fahrzeugwartung *
am 20070719
Auftrag Nr. 30487
bei km 77950
gegen Berechnung ausgeführt

Auktoriserad av
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
222 9411
Porsche Center
Stockholm
Stempel

☒ Jahreswartung *
☐ Fahrzeugwartung *
am 2009-06-17
Auftrag Nr.
bei km 86180
gegen Berechnung ausgeführt

Stempel

☐ Jahreswartung *
☒ Fahrzeugwartung *
am 2010-06-04
Auftrag Nr.
bei km 93870
gegen Berechnung ausgeführt

Stempel

☒ Jahreswartung *
☐ Fahrzeugwartung *
am 2012-08-06
Auftrag Nr. 14365
bei km 102251
gegen Berechnung ausgeführt

Auktoriserad av
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
222 0899
Porsche Service Center
Haninge

☐ Jahreswartung *
☒ Fahrzeugwartung *
am 2015-03-24
Auftrag Nr. 25147
bei km 111095
gegen Berechnung ausgeführt

Auktoriserad av
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
222 0899
Porsche Service Center
Haninge

☑ Jahreswartung *
☐ Fahrzeugwartung *
am 30/3-17
Auftrag Nr. 31635
bei km 115625
gegen Berechnung ausgeführt

Auktoriserad av
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
222 0899
Porsche Service Center
Haninge

16

Wartungsnachweis

Fahrzeugwartung alle 20.000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.

*Zutreffendes ankreuzen.

☒ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * DD BROMSPATSER am 24/1 -19 Auftrag Nr. 38605 bei km 119 248 gegen Berechnung ausgeführt Stempel	☐ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt Stempel
☐ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt Stempel	☐ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt Stempel
☐ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt Stempel	☐ Jahreswartung * ☐ Fahrzeugwartung * am Auftrag Nr. bei km gegen Berechnung ausgeführt Stempel



PORSCHE

Porsche Deutschland GmbH · Postfach 1911 · 74309 Bietigheim-Bissingen

PER EINSCHREIBEN
Modena Motors GmbH

Dresdener Str. 52
61137 Schöneck

Porsche Deutschland GmbH
Porschestraße 1
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon +49 (0) 800 356 0 911
Telefax +49 (0) 800 356 0 912
E-Mail: contact@porsche.de

Postanschrift:
Postfach 1911
74309 Bietigheim-Bissingen

Ihre Zeichen: Ihre Anschrift vom

Unsere Zeichen
PDA/LP-JR

Datum
06.05.2019

Sehr geehrter Herr Labella,

wie gewünscht übersenden wir Ihnen als Anlage das COC-Papier-Duplikat für das Fahrzeug mit der Fahrgestell-Nummer

WP0ZZZ99ZTS314284.

Die beiliegende EWG-Übereinstimmungsbescheinigung bezieht sich auf den Serienlieferzustand des genannten Fahrzeugs. Wir weisen darauf hin, dass durch nachträglich durchgeführte Veränderungen an dem Fahrzeug möglicherweise keine Übereinstimmung mehr mit dem im Rahmen der EG-Betriebserlaubnis typgeprüften Fahrzeug besteht.
Eine Zulassung kann dann auch im EU-Ausland nur im Einzelabnahmeverfahren erfolgen.
Die Rechnung über die Erstellung des COC-Papier-Duplikats wird Ihnen in Kürze zugestellt.

Bei Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Porsche Deutschland GmbH
After Sales
Typisierung, Zulassung und Classic

Dirk van Recum

Lothar Prediger

Anlage

38: Bemerkungen

ZU NO.4:AUCH BIS 1411 (ACHSE1) U. BIS 1524 (ACHSE2)* ZU NO.27:NUR BRIDGESTONE S-02 N1 OD. PIRELLI P-ZERO ASIMMETRICO N1*ZU NO.27: ACHSE 1/2 AUCH V. 205/50R17 89T M+S AUF 7JX17/ET55, U. H. 225/45R17 90T M+S AUF 8JX17/ET40 OD. ET30*.

amtliche Vermerke

Vermerke des Herstellers

05834510073 00002
100104

FÜR DIESES FAHRZEUG WURDE AM 05.03.1996 EIN FAHRZEUGBRIEF MIT DER REGISTRIERNUMMER * BG 440 848 * AUSGESTELLT.

PORSCHE

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

gültig für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Rolf Eckert

bestätigt hiermit, daß das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke	**PORSCHE**
0.2	Typ und Handelsbezeichnung(en)	**993**
		911 CARRERA 4 S
	Variante	**LA21**
	Version	**01**
0.4	Fahrzeugklasse	**M1**
0.5	Name und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs	**DR. ING. H. C. F. PORSCHE, PORSCHESTRASSE 42, D – 70435 STUTTGART**
0.6	Anbringungsstelle des Fabrikschildes	**AN DER RECHTEN SCHLOSSAEULE**
	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WPOZZZ993ZTS314284

mit dem in der Genehmigung Nr. e13*93/81*0001*04
vom 27.06.1995

beschriebenen vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.
Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr ohne weitere Typengenehmigung zugelassen werden.

Porsche

Ludwigsburg (Ort) — 04.03.1996 (Datum)

R. Eckert (Unterschrift) — Leiter Zentrale Verkaufsabwicklung (Dienststellung)

1.	Anzahl der Achsen			**2**	
	Anzahl der Räder			**4**	
2.	Antriebsachsen			**2**	
3.	Radstand			**2272**	mm
4.	Spurweite				
	Achse 1			**1405***	mm
	Achse 2			**1504***	mm
5.	Länge			**4245**	mm
6.	Breite			**1795**	mm
7.	Höhe			**1285**	mm
8.	Hinterer Überhang			**1050**	mm
9.	Masse des fahrbereiten Fahrzeuges mit Aufbau			**1525***	kg
10.	Leermasse des Fahrzeugs (ohne Fahrer und Flüssigkeiten)			**1360***	kg
11.	Technisch zulässige Gesamtmasse			**1790**	kg
11.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen				
	Achse 1			**735**	kg
	Achse 2			**1055**	kg
12.	Technisch zulässige maximale Achslast				
	Achse 1			**760**	kg
	Achse 2			**1070**	kg
13.	Größte Anhängelast				
	(gebremst			**0000**	kg
	(ungebremst)			**0000**	kg
14.	Zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination			**0000**	kg
15.	Größte vertikale Stützlast			**000**	kg
26.	Hersteller der Antriebsmaschine		**DR. ING. H. C. F.PORSCHE**		
17.	Baumuster		**M64/21**		
18.	Arbeitsverfahren		**FREMDZUENDUNG; 4-TAKT**		
19.	Anzahl und Anordnung der Zylinder		**6, BOXER**		
20.	Hubvolumen		**3600**		cm^3
21.	Kraftstoff		**BENZIN**		
22.	Nennleistung		**210** kW bei **6100**		min^{-1}
23.	Kupplung (Typ)		**MECHANISCH**		
24.	Getriebe (Typ)		**HANDGESCHALTET**		
25.	Übersetzungsverhältnisse	1.: **3.820**	2.: **2.150**	3.: **1.560**	
		4.: **1.240**	5.: **1.020**	6.: **0.820**	

* Zusatzangabe unter Nr. 38

26.	Antriebsübersetzung		**3.440**
27.	Bereifung und Räder:	Reifen auf Felgen	
	Achse 1	**225/40ZR18, 8JX18/ET52**	*
	Achse 2	**285/30ZR18, 10JX18/ET40**	*
28.	Art der Lenkhilfe		**HYDRAULISCH**
29.	Kurzbeschreibung der Bremsanlage		
	HILFSKRAFTBREMSANL.M. VERSTAERKUNG, ZWEIKREISIG, ABV		
30.	Art des Aufbaus		**COUPE, GESCHLOSSEN**
31.	Anzahl und Anordnung der Türen		**2; 1 LINKS, 1 RECHTS**
32.	Anzahl und Lage der Sitze		**4; 2 VORN, 2 HINTEN**
33.	Typgenehmigungszeichen der Anhängevorrichtung		

34.	Höchstgeschwindigkeit	**270**	km/h
35.	Geräuschpegel:		
	Standgeräusch:	**100**	dB (A)
	Fahrgeräusch:	**76**	dB (A)
36.	Abgasverhalten:		
	Testverfahren	**III 94/12**	
	CO:	**0.877**	**g/km**
	HC:	**0.153**	**g/km**
	No_x:	**0.101**	**g/km**
	HC + No_x:		**g/km**
	Partikel:		**g/km**

37.	Steuerklasse	
	Belgien	**18**
	Deutschland	**25**
	Dänemark	-
	Frankreich	**21CV**
	Griechenland	**25**
	Irland	**A/3600**
	Italien	**30CV**
	Luxemburg	-
	Niederlande	-
	Portugal	-
	Spanien	**22,29**
	Vereinigtes Königreich	**PLG**

* Zusatzangabe unter Nr. 38



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2000

Tack för besöket!

BILPROVNINGEN

Besiktningsprotokoll

Besiktningen är utförd i Stockholm-Vinsta
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0422 2000-11-14 17:23:33

Mätarställning: 32480 km

Typ av besiktning: KONTROLLBESIKTNING

Alternativ metod:
Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg.

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO	0.0	(0.5)	HC	023	(100)
CO 2500	0.1	(0.3)	LAMBDA	1.01	(0.97-1.03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2000-11-14
JAWE

AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
F-skattebevis 01-556089-5814
Bokn.tel: 08/380435

0771 600600



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2001

BILPROVNINGEN

Tack för besöket!

Besiktningsprotokoll

Besiktningen är utförd i Stockholm-Vinsta
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0422 2001-11-14 16:46:54

Mätarställning: 39863 km

Typ av besiktning: KONTROLLBESIKTNING

Alternativ metod:

Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg.

A531 1008 A/30.05

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO	0.0 (0.5)	**HC**	012 (100)
CO 2500	0.0 (0.3)	**LAMBDA**	1.01 (0.97-1.03)

Bromsvärden:

Vänster fram	.	Höger fram	.
Vänster bak	.	Höger bak	.

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2001-11-14
JOWE

AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
F-skattebevis 01-556089-5814
Bokn.tel: 0771 600600



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2002

BILPROVNINGEN

Tack för besöket!

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Stockholm-Vinsta
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0422 2002-11-14 17:11:32

Mätarställning: 45099 km

Alternativ metod:
Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg.

ASB 1000 A 01.08

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO	0.0 (0.5)	**HC**	044 (100)
CO 2500	0.0 (0.3)	**LAMBDA**	1.02 (0.97-1.03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2002-11-14
JOWE

AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
F-skattebevis 01-556089-5814
Bokn.tel: 0771 600600



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2003

BILPROVNINGEN

Tack för besöket!

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Stockholm-Vinsta
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Mätarställning: 53726 km

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0422 2003-11-20 12:45:04

Alternativ metod:
Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg.

ASB 1309 A 01.06

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO	0.0	(0.5)	**HC**	007	(100)
CO 2500	0.0	(0.3)	**LAMBDA**	1.03	(0.97-1.03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2003-11-20
MAGKAR

AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
F-skattebevis 01-556089-5814
Bokn.tel: 0771 600600



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2009

BILPROVNINGEN

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i SÖDERTÄLJE
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Vägmätarställning: 85926 km

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0423 2009-05-05 17:20:58
Föregående besiktning: 0418 2008-05-21

Alternativ metod:
Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg.

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO	0,2 (0,5)	**HC**	011 (100)
CO 2500	0,1 (0,3)	**LAMBDA**	1,01 (0,97-1,03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2009-05-05
PABEH

AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
F-skattebevis 01-556089-5814
Tel.nr: 0771-600 600



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2010

Porsche Center Stockholm

Avdelning 252 Reservdelar, Smista

KONTANT **Nr 275209542**
Datum 2010-05-04 Sida 1

Kund 734265
Svensson Bengt

Orderdatum 2010-05-04
Order-Typ/nr 21990
Er referens

Vår referens Edström Claes
Märke/modell

Reg.nr
Chassinr

Anmärkningstid 8 dagar

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris	Rab%	Totalt
99311691101	REPAIR KIT	1,00	8 492,00	10,0%	7 642,80
95011681306	RÖR	1,00	876,00	15,0%	744,60
99951001502	SKRUV	9,00	33,00	15,0%	252,45
1 Moms 25 %	8 639,85 +Moms	25,00	2 159,96 =		10 799,81
	Öresutjämning				0,19

Totalt 10 800,00 SEK

Anmärkningar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkännes ej.
Returavgifter debiteras med 10 %. Levererade ej lagerförda artiklar, återtages ej.
Elektronikkomponenter återtages ej.

KONTANT

SKANSTULLS Däck

Betalningsvillkor	Kund-ID	Fakt.datum	Fakturanr
Kontant	K	**2010-06-11**	**88691**

Ordernr:	OrderDatum:	Bilnr:	Er Ref.:	Best.nr:
42822	2010-06-08	RGB541	0761495150	

Vår referens
Johan von Berens

Benämning	Antal	Pris inkl moms		Radsumma
285/30 R18 0Y Pilot Sport PS2 N3 Michelin	2	3 590,00		7 180,00
Balansering av aluminiumfalg på bil	2	175,00	-20,0 %	280,00
4-hjulsinstallning Porsche Toe/ Camber fram & bak	1	2 000,00	-20,0 %	1 600,00
I priset ingår :	1	0,00		0,00

- **Skifte av hjul på bilen**
- **Demontering/montering av däck**
- **Balansering av hjul med miljövikter**
- **Miljöavgift klass1 PV**
- **Ny/byte ventilstock/ventil/kontroll av lufttryck**

Betalt med:	Kort	Kontant	Övrigt	Att betala SEK
	9 060,00	0,00	0,00	**9 060,00**

KVITTO

Momssats	**25%**
Nettobelopp	**7 248,00**
Momsbelopp	**1 812,00**

Utskriven: 2010-06-11 13:50:04 **Org.nr:** 5564052271 **POS-Id:** 1
Tillverkn.nr RHTT094200023821 **Löpnr:** 478
Sign.kod CROH65I5187RCA37JL7WQKSF26B7CPIV:BWGE65QXMHMHBGQTNTCHA6WFNQ

Vi lämnar alltid garanti på utfört arbete enligt branschpraxis.

Info@skanstullsdack.se ● www.skanstullsdack.se

Skanstulls Bil & Däck
Västberga Allé 9
126 30 Hägersten

Telefon 08 - 640 71 77
Telefax 08 - 640 41 48
Moms Reg. Nr / vat SE 556405 227101
Bankgiro 5302 - 6035
Postgiro 448 56 49 - 0

SKANSTULLS Däck
Västberga Alle 9, Hägersten
08-640 71 77

Kund:		Reg. nr:	RGB541
Beskrivning:	PORSCHE 911 CARRERA (993) 4S	Mätarställning:	93 105 km
Fälgdiameter:	19"		
Arbetsnoteringar:	ROC Utförd		
Datum:	11/06/2010	Tid:	11.25.31
Operatör:	Välisänen Marcus		

FRAMAXEL

	Datum Vä	Datum Hö	Databank - Tolerans	+ Tolerans	Tidigare värden Vä	Tidigare värden Hö	Slutliga värden Vä	Slutliga värden Hö
Total toe	+0.6mm		-0.6mm	+0.6mm	+1.5mm		+0.8mm	
Separat toe	+0.3mm	+0.3mm	-0.3mm	+0.3mm	+2.4mm	-0.9mm	+0.4mm	+0.4mm
Max. diff.								
Camber	-00°20'	-00°20'	-00°10'	+00°10'	-00°13'	-00°38'	-00°11'	-00°31'
Max. diff.	00°00'		-00°10'	+00°10'	+00°25'		+00°20'	
Caster	+05°20'	+05°20'	-00°30'	+00°15'	+05°17'	+05°09'	+05°12'	+05°08'
Max. diff.	00°00'		-00°15'	+00°15'	+00°08'		+00°04'	
KPI					+21°13'	+21°53'	+21°13'	+21°49'
Max. diff.								
Kombinations vinkel					+21°01'	+21°15'	+21°02'	+21°18'
Styrvinkel diff. vid 20°					-01°12'	-01°13'	-01°13'	-01°12'
Max. inre styrvinkel								
Max. yttre styrvinkel								
Setback					-00°08'		-00°12'	

BAKAXEL

	Datum Vä	Datum Hö	- Tolerans	+ Tolerans	Vä	Hö	Vä	Hö
Total toe	+2.0mm		-0.6mm	+0.6mm	+3.8mm		+1.5mm	
Separat toe	+1.0mm	+1.0mm	-0.3mm	+0.3mm	+2.3mm	+1.5mm	+0.7mm	+0.7mm
Max. diff.								
Camber	-01°20'	-01°20'	-00°10'	+00°10'	-01°19'	-01°33'	-01°14'	-01°22'
Max. diff.	00°00'		-00°20'	+00°20'	+00°14'		+00°07'	
Setback					-00°05'		-00°02'	
Spårvinkel					+00°03'		00°00'	
Spårskillnad					+01°51'		+01°51'	

Kör så det ryker

BILPROVNINGEN

Besiktningsprotokoll: EFTERKONTROLL BE (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Sätra
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Vägmätarställning: 93115

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0421 2010-06-11 14:07:05
Föregående besiktning: 0423 2010-05-17

Godkända poster:
Däck

Bra att veta:
Notering om begynnande brister kan finnas på protokollet från den fullständiga kontrollbesiktningen.

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parantes):

CO	(0,5)	**HC**	(100)
CO 2500	(0,3)	**LAMBDA**	(0,97-1,03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2010-06-11
NIPR

BILPROVNINGEN

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Södertälje
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0423 2010-05-17 06:11:34
Föregående besiktning: 0279 2010-05-08

Fordonet har följande fel: (Totalt antal fel: 1)

1. Däck, bak höger, slitet/skadat, kord synlig

Alternativ metod:
Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,2 (0,5) **HC** 093 (100)
CO 2500 0,2 (0,3) **LAMBDA** 1,00 (0,97-1,03)

BILPROVNINGEN - **SÖDERTÄLJE**
Efterkontroll **utan tidsbeställning**
Månd.-Fred. **7.30-15.30**
Väntetid **kan förekomma**
Medtag **protokoll**

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.
Utförs inte besiktningen senast 2010-06-17, inträder körförbud.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2010-07-19. Därefter krävs en ny besiktning till ordinarie pris. I stället för efterkontroll hos Bilprovningen kan ackrediterad verkstad utföra reparation samt prova och intyga att bristerna åtgärdats.

AB Svensk Bilprovning
2010-05-17
ROBO



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2011

Porsche Center Stockholm

Avdelning 252 Reservdelar, Smista

KONTANT
Datum 2011-09-21

Nr 275212139
Sida 1

Kund

Orderdatum 2011-09-21
Order-Typ/nr 29556
Er referens

Vår referens Edström Claes
Märke/modell

Reg.nr
Chassinr

Anmärkningstid 8 dagar

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris	Rab%	Totalt
91109593320926	LACKSTIFT	1,00	152,00		152,00
1 Moms 25 %	152,00 +Moms	25,00		38,00 =	190,00

Totalt **190,00** SEK

Anmärkningar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkänns ej.
Returavgift debiteras med 10 %. Levererade ej lagerförda artiklar, återtages ej.
Elektronikkomponenter återtages ej.

Bilprovningen

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Södertälje-Bårsta
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996

Vägmätarställning: 93115

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0440 2011-04-21 10:26:48
Föregående besiktning: 0421 2010-06-11

Alternativ metod:
Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,1 (0,5) **HC** 005 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) **LAMBDA** 1,00 (0,97-1,03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2011-04-21
ZAALT

AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
F-skattebevis 01-556089-5814
Tel.nr: 0771-600 600

PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2012

PORSCHE

Porsche Service Center Haninge
K3 Autocenter AB

Anges vid betalning
Kort
Faktura
14721

Datum
2012-08-06, 16:22 [Ao/Fs: 19365/9360]

Er referens/Skadenr

Vår referens
Bertil Karlsson

Reg nr: RGB541
Kundnr: RGB541
Mätarställning: 102251

Märke/Modell
PORSCHE 993 C4

Årsmodell
1996

Betalare
MALMBERG, PÄR

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	Á-pris	%	Belopp
	BAKRE DIMLJUSINDIKATOR UR FUNKTION, FELSÖKNING SAMT REP KONTAKT.				
ARB	ARBETE ENLIGT OVAN				625,00
	BYTE TEMPFLÄKT				625,00
96465914800	FLÄKT	1,00	2112,00		2112,00
ARB	LAGNING NYCKLAR				625,00
99363724900	NYCKELHUS	2,00	84,00		168,00
99363714901	NYCKELHUS	2,00	481,00		962,00
90014615507	CROSS-HEAD	2,00	16,10		32,20
99961110500	SÄNDARBATTERI	2,00	133,00		266,00
	NYCKELN ÄR REDAN BETALD. 6/8/12 AR.				
91153890200	NYCKEL	1,00	701,96		701,96
	HÖ. FRAM STOL GÅR EJ ATT KÖRA FRAM OCH TILLBAKA MED KNAPPEN, FELSÖKNING, JUSTERING SAMT SMÖRJNING STOL. OK.				
ARB	ARBETE ENLIGT OVAN				1250,00
	MONT. REG SKYLTAR FINNS I BILEN.				
ARB	ARBETE ENLIGT OVAN				250,00

Fortsättning på nästa sida.....

Belopp inkl moms	Belopp reservdelar	Rabatt	Förfr. ränt	Övrigt
Fakt.-avg	Belopp tjänster	Moms	Summa	Omvaltjänning

FÖRFALLODAG

Belopp att betala

Därefter debiteras dröjsmålsränta

PORSCHE

Porsche Service Center Haninge
K3 Autocenter AB

Anges vid betalning
Kort
Faktura 14721

Datum
2012-08-06, 16:22 [Ao/Fs: 19365/9360]

Vår referens
Bertil Karlsson

Er referens/Skadenr

Reg.nr	Kundnr	Mätarställning	Märke/Modell	Årsmodell
RGB541	RGB541	102251	PORSCHE 993 C4	1996

Betalare
MALMBERG, PÄR

Ägare (om annat än betalare)

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Kod Artikelnr	Beskrivning	Antal	Apris	%	Belopp
	HANDTAG HÖGERSTOL SAKNAS.				
9115218170001C	KNAPP	1,00	13,42		13,42
6H0881635	CLIP	1,00	1,00		1,00
	PLASTBIT TILL BÄLTEFÄSTE BAK LÖS,				
96480314100	BYTE KÅPA	1,00	14,90		14,90

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt
14579,70	7798,98	0,00	874,78	0,00
Fakt.avg	**Belopp före moms**	**Moms**	**Öjämnh**	**Omsuttjämning**
0,00	23253,46	25,00 % 5813,37	0,00	0,17

Kvitteras :

FÖRFALLODAG

Därutöver debiteras dröjsmålsränta

Belopp att betala
29067,00

Post: Vendelsovägen 55 · 135 44 Handen
Besök: Vendelsovägen 55 · Haninge
Tel: 08 - 745 08 00 · Fax: 08 - 745 08 05
info@porsche-haninge.se · www.porsche-haninge.se

VAT nr: SE556625132701 · Innehar F-skattebevis
IBAN nr: SE43 9500 0099 6026 1509 4212
BIC kod: NDEASESS

plusgiro: 150 94 21-2
bankgiro: 5453-6446

Porsche Center Stockholm

KONTANT **Nr 255201501**

Avdelning 252 Reservdelar, Östermalm Porsche

Datum 2012-08-21 Sida 1

Kund

Orderdatum 2012-08-21
Order-Typ/nr 3387
Er referens

Vår referens Kenneth Levin
Märke/modell

Reg.nr
Chassinr

Anmärkningstid 8 dagar

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris	Rab%	Totalt
	URSPRUNGSCERTIFIKAT	1,00	1 200,00		1 200,00
1 Moms 25 %	1 200,00 +Moms	25,00	300,00 =		1 500,00

Totalt 1 500,00 SEK

Anmärkningar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkännes ej.
Returavgifter debiteras med 10 %. Levererade ej lagerförda artiklar, återtages ej.
Elektronikkomponenter återtages ej.

Porsche Service Center Haninge

Vendelsövägen 55
136 44 Haninge

Telefonnummer. 08 7450800
Faxnummer: 08 7450805

Kund :	Malmberg	Datum :	2012-08-03 12:15
Företag :		Vin.=chassienr.:	
Bilnummer :	RGB541	Tekniker :	FS
Mätarställning :	102251	Arbetsorder nr. :	

HJULINSTÄLLNINGS RAPPORT

PORSCHE, 1996, 911 Carrera (993), Carrera 4S

Primära vinklar			Före	Specifikationer Min.	Specifikationer Max.	Efter
Fram	Caster	Vänster	5°22'	4°50'	5°35'	5°20'
		Höger	5°10'	4°50'	5°35'	5°11'
	Camber	Vänster	-0°30'	-0°30'	-0°10'	-0°31'
		Höger	-0°34'	-0°30'	-0°10'	-0°35'
	Toe	Vänster	0°00'	0°00'	0°05'	0°02'
		Höger	-0°03'	0°00'	0°05'	0°02'
		Total	-0°03'	0°00'	0°10'	0°04'
Bak	Camber	Vänster	-1°24'	-1°25'	-0°55'	-1°25'
		Höger	-1°27'	-1°25'	-0°55'	-1°28'
	Toe	Vänster	0°10'	0°05'	0°15'	0°09'
		Höger	-0°05'	0°05'	0°15'	0°09'
		Total	0°05'	0°10'	0°30'	0°18'
	Thrustvinkel		0°08'	----		0°00'

Sekundära vinklar		Före	Specifikationer Min.	Specifikationer Max.	Efter
SAI	Vänster	20°11'	----	----	20°11'
	Höger	20°09'	----	----	20°09'
Inkluderad vinkel	Vänster	19°41'	----	----	19°40'
	Höger	19°35'	----	----	19°34'
Kurvtagningsvinkel	Vänster	----	1°15'	2°15'	----
	Höger	----	1°15'	2°15'	----
Max sväng insida	Vänster	----	----	----	----
	Höger	----	----	----	----
Toe kurva ändring	Vänster	----	----	----	----
	Höger	----	----	----	----
Setback	Fram	-3mm	----	----	-3mm
	Bak	-7mm	----	----	-6mm
Spårbredd diff.		-136mm			-136mm
Hjulbas diff.		5mm			3mm
Främre körhöjd	Vänster	----	----	----	----
	Höger	----	----	----	----
Bakre körhöjd	Vänster	----	----	----	----
	Höger	----	----	----	----
Ram-vinkel					----

PORSCHE

Porsche Service Center
Haninge

K3 Autocenter AB
Vendelsövägen 55
136 44 Handen
Tel: 08 - 745 08 00
Fax: 08 - 745 08 05
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Empfohlene Jahreswartung

Motoröl wechseln	✓
Sichtprüfung auf Dichtheit: Öle, Flüssigkeiten	✓
Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen	✓
Handbremse: Leerweg des Handbremshebels prüfen	✓
Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß	✓
Bremsflüssigkeitsstand ~~prüfen~~ byH	✓
Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen	✓
Achsgelenke: Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung	✓
Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung	✓
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen	✓
Bereifung: Zustand und Reifendruck prüfen	✓
Dichtungen für Türen, Deckel und Dach: Gummiabrieb entfernen, Dichtungen mit geeignetem Mittel pflegen	✓
Beleuchtungsanlage auf Funktion prüfen	✓
Scheibenwaschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen; in den Wintermonaten Frostschutz beachten.	✓
Batterie: Säurestand und Säuredichte prüfen	✓
Alle übrigen elektrischen Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen	✓
Zustandsbericht für Langzeitgarantie erstellen (erstmals nach Ablauf von 2 Jahren)	
Probefahrt: Fuß- und Handbremse, Kupplung, Automatische Geschwindigkeitsregelung, Lenkung, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen	✓
Sichtprüfung auf Dichtheit: Öle und Flüssigkeiten	✓

14 2012-08-06

Autoriserad av Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
222 0000
Porsche Service Center Haninge

Bilprovningen

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Stockholm-Gärdet
PORSCHE 911 CARRERA 4S 1996 M1

Vägmätarställning: 104945

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0447 2012-11-09 08:30:07
Föregående besiktning: 0418 2012-09-24

Bra att veta:
Färdbroms retardation, beräknad med bromssträcka.

Alternativ metod:
Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,0 (0,5) **HC** 037 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) **LAMBDA** 1,02 (0,97-1,03)

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

AB Svensk Bilprovning
2012-11-09
RILAR

Bilprovningen

Besiktningsprotokoll REGISTRERINGSBES. A2

Besiktningen är utförd i Sthlm-Sollentuna
PORSCHE 911 CARRERA 4

Vägmätarställning 104254

Regnr: **RGB541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0418 2012-09-24 09:28:15

BESIKTNINGSRESULTAT

Beslut: Fordonet har godkänts vid registreringsbesiktning.

Överklagande: Blankett "Hur man överklagar" bifogas.
AB Svensk Bilprovning
2012-09-24
BOMAR .....

AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
F-skattebevis 01-556089-5814
TelNr: 0771 600 800

Information om/överklagande av registreringsbesiktning m.m.

Denna registreringsbesiktning kan inte tillgodoräknas som kontrollbesiktning.

Registreringsbesiktningens omfattning regleras i Fordonslagen 2002:574 och sker för att
1. fastställa fordonets tekniska identitet,
2. kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, samt
3. fastställa de uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret.

Om fordonet har belagts med **körförbud**, måste fordonet bärgas från platsen. (Undantag finns för olastad släpvagn som får dras till verkstad max 30 km/h om felet beror på brist i bromssystemet.) Körförbud gäller till dess en ny registreringsbesiktning utförts.

Efterkontroll/ny besiktning som sker inom angiven tid får begränsas till de delar som tidigare underkänts och sker till ett lägre pris. Sker besiktningen efter angiven tid utförs en ny fullständig besiktning till ordinarie pris.

Rätt att överklaga
Beslut i ärenden om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning får överklagas.

Hur man överklagar

Ni kan överklaga beslutet hos Transportstyrelsen, Box 267, 781 23 Borlänge.
Överklagande bör ske utan dröjsmål.

Bifoga besiktningsprotokollet och tala om:
- vilken ändring ni vill ha i beslutet,
- vilka skäl ni anser finns för önskad ändring

Kom ihåg att ange namn och adress för att Transportstyrelsen ska kunna meddela er sitt beslut.

VOLKSWAGEN

GROUP SVERIGE AB

PÄR MALMBERG
ENGELBREKTSGATAN 10
LGH 1202
11432 STOCKHOLM

2012-08-30	Datum
	Er referens
CTL Mikael kascha	Vår referens
08/553 865 84	Direktnummer
08/550 665 11	Fax
mikael.kascha@vwgroup.se	E-mail

INTYG

Fabrikat:	Porsche
Modell:	Carrera 4S
Reg.nr:	RGB 541
Chassinr:	WP0ZZZ99ZTS314284
Årsmodell:	1996

På begäran intygas att ovan identifierade bil i seriemässigt skick har dessa tekniska specifikationer:

Teknisk specifikation	
Motorvolym:	3,6 liter
Motoreffekt:	210kW (285hk) DIN
Tankvolym:	92 liter
Tjänstevikt:	1570kg
Bredd:	1795mm
Däcksdimension fram:	225/40 -R18
Däcksdimension bak:	285/30 -R18

* Specifikt för denna bil är att det är en Carrera 4S vilket bland annat har av tillverkaren en modifierade kaross som är bredare. Det vore därför bra om detta kunde läggas till i bilens fordonsfabrikat i bilregistret, där det endast står Carrera 4.

Med vänlig hälsning

Mikael Kascha
Lagkrav & Miljö, Fordon
VOLKSWAGEN GROUP SVERIGE AB

Volkswagen Group Sverige AB
SE-151 88 Södertälje

Besöksadress
Hantverksvägen 9

Telefon
Växel +46-08-553 865 00

Telefax
Central +46-08-550 330 36

Org. nr
556084-0968
V. A. T. No.
SE556084096801

Generalagent för
Volkswagen, Skoda, Audi,
SEAT, Porsche och Europcar

www.volkswagengroup.se

Bilprovningen

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Södertälje-Bårsta
PORSCHE 911 CARRERA 4 1996 M1

Vägmätarställning: 101878

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0440 2012-04-14 11:07:32
Föregående besiktning: 0440 2011-04-21

Fordonet har följande fel: (Totalt antal fel: 1)

1. (EG: 4.3) Stopplykta, höger, ur funktion (en)

Alternativ metod:
Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,0 (0,5) **HC** 041 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) **LAMBDA** 1,01 (0,97-1,03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ägaren är ansvarig för att felen åtgärdas snarast.
Fordonet behöver inte återkomma till en ny besiktning.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

AB Svensk Bilprovning
2012-04-14
STFOR

AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
F-skattebevis 01-556089-5814
Tel.nr: 0771-600 600



PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2015

PORSCHE

Porsche Service Center Haninge
K3 Autocenter AB

Kort Faktura
Datum
2015-03-25, 15:47
Vår referens

Anges vid betalning
Fanr:
20481
[Ao/Fs: 25147/13076]

Regnr	Kundnr	Mätarställning	Marke/Modell	Årsmodell
RGB541	RGB541	111095	PORSCHE 993 C4	1996

Betalare
MALMBERG, PÄR

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Ägare (om annan än betalare)

Er referens/Skadenr

Bokad datum
2015-03-05, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	à-pris	%	Belopp
	12000 MIL SERVICE			25,00	6727,50
99310090100	SERVICESATS 4000 MIL	1,00	1860,00	15,00	1581,00
M1	MOBIL 1 5W-50	9,50	185,00	15,00	1493,88
MILJÖAVGIFT/01	MILJÖAVGIFT OLJA	9,50	8,00	15,00	64,60
BS1	SPOLARVÄTSKA	2,00	33,00	15,00	56,10
VARTANNAT ÅR	BROMSVÄTSKEBYTE			25,00	780,00
BV	BROMSVÄTSKA	1,50	140,00	15,00	178,50
MILJÖAVGIFT/01	MILJÖAVGIFT OLJA	1,50	8,00	15,00	10,20
VARTANNAT ÅR	AIRBAGKONTROLL			25,00	292,50
99361236800	VARNINGSKABEL	2,00	154,00	15,00	261,80
99335194900	BROMSBELÄGG	1,00	2188,00	15,00	1859,80
BBF	BYTE BELÄGG FRAM			25,00	780,00
FELSÖKNING D/M	VARVRÄKNARE			25,00	487,50
99310511607	VENTILKÅPA	2,00	1014,00	15,00	1723,80
99310513502	VENTILKÅPSPACKNING UT	2,00	226,00	15,00	384,20
90006723801	SKRUV	22,00	7,30	15,00	136,51
ARB	ARBETE ENLIGT OVAN			25,00	1755,00

Fortsättning på nästa sida.....

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt
Fakt.avg.	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Oreguljämning

Belopp att betala

Kvitteras:

K3 Autocenter AB
Post
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Besök
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Telefon
08-745 08 00
Fax
08-745 08 05

VAT nr: SE556625132701
BIC(Swift)
Iban nr:

PLUSGIRO
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446

PORSCHE

Porsche Service Center Haninge
K3 Autocenter AB

Kort Faktura
Datum
2015-03-25, 15:47
Vår referens

Anges vid betalning
Fakt.nr
20481
[Ao/Fs: 25147/13076]

Regnr	Kundnr	Mätarställning	Märke/Modell	Årsmodell
RGB541	RGB541	111095	PORSCHE 993 C4	1996

Betalare
MALMBERG, PÄR

Ägare (om annan än betalare)

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadenr

Bokad datum
2015-03-05, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	à-pris	%	Belopp
	BYTE TÄNDKABLAR			25,00	4486,00
99360206011	TÄNDKABEL 1 N	1,00	811,00	15,00	689,35
99360206012	TÄNDKABEL 2 N	1,00	811,00	15,00	689,35
99360206013	TÄNDKABEL 3 N	1,00	811,00	15,00	689,35
99360206014	TÄNDKABEL 4 N	1,00	811,00	15,00	689,35
99360206015	TÄNDKABEL 5 N	1,00	811,00	15,00	689,35
99360206016	TÄNDKABEL 6 N	1,00	811,00	15,00	689,35

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt
15307,50	11886,49	0,00	918,45	0,00
Fakt.avg	**Belopp före moms**	**Moms**	**Självrisk**	**Öresutjämning**
0,00	28112,44	25,00 % 7028,11	0,00	0,45

Kvitteras :

Belopp att betala
35141,00

K3 Autocenter AB
Post
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Besök
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Telefon
08-745 08 00
Fax
08-745 08 05

VAT nr: SE556625132701
BIC(Swift):
Iban nr:

PLUSGIRO
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446

Bilprovningen

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Stockholm-Gärdet
PORSCHE 911 CARRERA 4S 1996 M1

Vägmätarställning: 108489

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0447 2013-11-26 13:38:59
Föregående besiktning: 0447 2012-11-09

Bra att veta:
Färdbroms retardation, beräknad med bromssträcka.

Alternativ metod:
Alternativ kontrollmetod miljö, visuell kontroll (konstruktion)
Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

CO	(0,5)	**HC**	(100)
CO 2500	(0,3)	**LAMBDA**	(0,97-1,03)

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelseperiod: 2014-11-01 – 2015-03-31.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

AB Svensk Bilprovning
2013-11-26
KRDE

Bilprovningen

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Stockholm-Gärdet
PORSCHE 911 CARRERA 4S 1996 M1

Vägmätarställning: 113221

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0447 2015-12-04 10:11:03
Föregående besiktning: 0447 2015-01-07

Bra att veta:
Färdbroms retardation, beräknad med bromssträcka.

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,0 (0,5) **HC** 015 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) **LAMBDA** 1,01 (0,97-1,03)

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 **m/s²**

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelseperiod: 2016-11-01 -- 2017-03-31.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

AB Svensk Bilprovning
2015-12-04
MABRA

Bilprovningen

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Stockholm-Gärdet
PORSCHE 911 CARRERA 4S 1996 M1

Vägmätarställning: 111041

Regnr: **RGB 541**
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284
Diarienr: 0447 2015-01-07 09:36:50
Föregående besiktning: 0447 2013-11-26

Alternativ metod:
Alternativ kontrollmetod bromssystem, bromskontroll utförd på väg

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,0 (0,5) **HC** 006 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) **LAMBDA** 1,01 (0,97-1,03)

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelseperiod: 2015-11-01 -- 2016-03-31.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

AB Svensk Bilprovning
2015-01-07
BOPI

AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
Org.nr: 556089-5814
Tel.nr: 0771-600 600

Bilprovningen
Din trafiksäkerhet sedan 1963

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

Reg.nummer: RGB541
Fordon: PORSCHE 911 CARRERA 4S, M1
Vägmätarställning: 118088
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Datum: 2018-03-21 kl.13:05
Station: Stockholm-Gärdet
Protokoll nr: 0447-B-RGB541-180321-1305
Föregående besiktning: 0447 2016-12-30

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes)

CO 2500 varv: 0,1 (0,3)
CO: 0,0 (0,5)
Lambda: 1,03 (0,97-1,03)
HC: 21 (100)

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

Besiktningsresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning 2019-05-31

För mer information, se protokollets baksida.

Fordonet har besiktats av: NELI
AB Svensk Bilprovning
Besiktad enligt direktiv 2009/40/EG.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!

25 000 LIVES TO SAVE
European Road Safety Charter
WE SUPPORT
Intertek

PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2016

Porsche Center Stockholm

Avdelning 262 Verkstad, Östermalm
Porsche

KONTANT
Datum 2016-07-07

Nr 256207153
Sida 1

Kund 756712
SVENSSON BENGT ÅKE

KARLHOVSVÄGEN 47
151 37 SÖDERTÄLJE

Servicedatum	2016-07-07
AO nummer	35836
Er referens	/RGB541 /KM:114362
Vår referens	Anna Hult
Märke/modell	PORSCHE 911 4S COUPÉ
1:a reg.datum	2000-03-31
Reg.nr	RGB541
Chassinr	WP0ZZZ99ZTS314284
Mätarställning	114362

Anmärkningstid 8 dagar

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris	Rab%	Totalt
BYTE DIMLJUS					
P3000000	FOG LIGHT REMOVED AND REINSTALLED		709,10		709,10
99363108200	DIMLJUS	1,00	2 907,36		2 907,36
*					3 616,46
PASSAGERARSTOLEN GÅR INTE ATT KÖRA FRAM OCH TILLBAKA					
- FASTNAT I BAKRE LÄGE. FIK LOSS OCH FUNGERAR OK					
*					0,00
	Miljöavgift				21,27
1 Moms 25 %	3 637,74 +Moms	25,00	909,43 =		4 547,17
	Öresutjämning				-0,17

Totalt **4 547,00** SEK

Anmärkningar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkännes ej.
Returavgifter debiteras med 10 %. Levererade ej lagerförda artiklar, återtages ej.
Elektronikkomponenter återtages ej.

Mekonomen Bilverkstad

Kort Faktura
Datum
2016-07-14, 17:00
Vår referens

Angett vid betalning
Fanr:
1974
[Ao: 3177]

Regnr
RGB541
Kundnr
RGB541
Mätarställning

Marke/Modell
PORSCHE 911 CARRERA
Årsmodell
1996
Ägare (om annan än betalare)

Betalare
MALMBERG, PÄR TORSTEN KLEMETS

ENGELBREKTSGATAN 10 LGH 1202
11432 STOCKHOLM

Er referens/Skadenr

Bokad datum
2016-07-12

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	á-pris	%	Belopp
	MICHELIN PS2N3 225/40/18			5,00	2892,75
5	MICHELIN PS2N3 285/30/18			3,00	4321,35
	BALANSERING MONTERING INGÅR				

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förs./frakt	Övrigt
7214,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fakt.avg	**Belopp före moms**	**Moms**	**Självrisk**	**Öresutjämning**
0,00	7214,10	25,00 % 1803,52	0,00	0,37

Kvittenss:

Belopp att betala
9018,00

Kronegård & Otterhem Bil AB
Post
Valhallavägen 51-53
114 22 STOCKHOLM
Godkänd för F-skatt

Besök

info@kronegardotterhem.se
www.kronegardotterhem.se

Telefon
08-612 80 19
Fax
08-612 34 43

VAT nr: 556675-7299
BIC(Swift):
Iban nr:

PLUSGIRO

BANKGIRO
5641-7025

Bilprovningen
Din trafiksäkerhet sedan 1963

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

Reg.nummer: RGB541
Fordon: PORSCHE 911 CARRERA 4S, M1
Vägmätarställning: 115345
Chassinr: WP0ZZZ99ZTS314284

Datum: 2016-12-30 kl.10:44
Station: Stockholm-Gärdet
Protokoll nr: 0447-B-RGB541-161230-1044
Föregående besiktning: 0447 2015-12-04

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes)

CO 2500 varv: 0 (0,3)
Lambda: 1,02 (0,97-1,03)
CO: 0,0 (0,5)
HC: 6 (100)

Beräknad retardationsförmåga: 5,3 m/s²

Besiktningsresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning 2017-11-01 - 2018-03-31

För mer information, se protokollets baksida.

Fordonet har besiktats av: Sandra (SAFR)
AB Svensk Bilprovning
Besiktad enligt direktiv 2009/40/EG.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!

25 000 LIVES TO SAVE
Intertek

PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2017

PORSCHE
Porsche Service Center Haninge
K3 Autocenter AB

Kort Faktura
Datum
2017-04-28, 14:57
Vår referens
Dennis Borg
Märke/Modell
PORSCHE 911 4S
Ägare (om annan än betalare)

Anges vid betalning
Fakt:
24625
[Ao/Fs: 31635/15518]

Regnr
RGB541
Kundnr
RGB541
Mätarställning
115625
Årsmodell
1996
Betalare
MALMBERG, PÄR

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadenr

Bokad datum
2017-03-30, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	á-pris	%	Belopp
	ÅRSSERVICE, MED OLJEBYTE			10,00	2316,60
90012311830	PLUGGBRICKA	2,00	8,40	10,00	15,12
99970126940	O-RING	1,00	79,80	10,00	71,82
M1	MOBIL 1 5W-50	9,50	187,00	10,00	1598,85
MILJÖAVGIFT/01	MILJÖAVGIFT OLJA	9,50	8,00	10,00	68,40
EV. EXTRAARBETE /	BYTE OLJEFILTREN			10,00	668,25
99310720303	OLJEFILTER	1,00	237,00	10,00	213,30
99320720102	OLJEFILTER	1,00	183,00	10,00	164,70
VARTANNAT ÅR	BROMSVÄTSKEBYTE			10,00	712,80
BV	BROMSVÄTSKA	1,50	142,00	10,00	191,70
MILJÖAVGIFT/01	MILJÖAVGIFT OLJA	1,50	8,00	10,00	10,80
VARTANNAT ÅR	AIRBAGKONTROLL			10,00	267,30
	FELSÖKNING OLJEFLÄKT			10,00	1336,50
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 1770,86				
	BYTE FLÄKT			10,00	2004,75
96462403501	OLJEFLÄKT	1,00	4349,10	10,00	3914,19
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 7549,03				
	BYTE JALUSI			10,00	668,25
99351212100	JALUSI	1,00	847,60	10,00	762,84
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 1838,98				

Fortsättning på nästa sida.....

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt
Fakt.avg.	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning

Kvitteras :

Belopp att betala

K3 Autocenter AB
Post
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Besök
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Telefon
08-745 08 00
Fax
08-745 08 05

VAT nr: SE556625132701
BIC(Swift):
Iban nr:

PLUSGIRO
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446

PORSCHE
Porsche Service Center Haninge
K3 Autocenter AB

Kort Faktura
Datum
2017-04-28, 14:57
Vår referens
Dennis Borg
Märke/Modell
PORSCHE 911 4S
Ägare (om annan än betalare)

Anges vid betalning
Fakt.nr:
24625
[Ao/Fs: 31635/15518]

Regnr
RGB541
Kundnr
RGB541
Mätarställning
115625
Årsmodell
1996

Betalare
MALMBERG, PÄR

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadenr

Bokad datum
2017-03-30, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	a-pris	%	Belopp
	BYTE FOLIE H+V SIDA			10,00	1336,50
993559325063YK	FOLIE L	1,00	996,36	10,00	896,72
993559326063YK	FOLIE R	1,00	996,36	10,00	896,72
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 4012,66				
BYTE	GENOMSLAGSGUMMIN H+V SID			10,00	2895,75
99334330100	GENOMSLAGSGUMMI	2,00	191,00	10,00	343,80
99334350500	SKYDDSBÄLG	2,00	96,00	10,00	172,80
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 4482,62				
HI	HJULINSTÄLLNING			10,00	2377,13
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 3149,70				
	BYTE VF HALVLJUSLAMPA			10,00	
90063112590	GLÖDLAMPA H1	0,00	137,00	10,00	0,00
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 449,27				
	BYTE VÄ DIMLJUSLAMPA			10,00	472,23
99363108100	DIMLJUS	1,00	2692,00	10,00	2422,80
	DELSUMMA INKL FÖRBRUKNINGSMTRL INKL MOMS: 3654,20				
99361652101	FLÄKTMOTSTÅND	1,00	609,00	10,00	548,10

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt
15056,06	12292,66	0,00	903,36	0,00
Fakt.avg	**Belopp före moms**	**Moms**	**Självrisk**	**Öresutjämning**
0,00	28252,08	25,00 % 7063,02	0,00	-0,10

Kvitteras:

Belopp att betala
35315,00

K3 Autocenter AB
Post
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Besök
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Telefon
08-745 08 00
Fax
08-745 08 05

VAT nr: SE556625132701
BIC(Swift):
Iban nr:

PLUSGIRO
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446

Porsche Service Center Haninge

Vendelsövägen 55
136 44 Haninge

Telefonnummer. 08 7450800
Faxnummer: 08 7450805

Kund :	Per Malmberg	Datum :	2017-04-24 09:31
Företag :		Vin.=chassienr.:	
Bilnummer :	RGB541	Tekniker :	FB
Mätarställning :	115632	Arbetsorder nr. :	31635

HJULINSTÄLLNINGS RAPPORT

PORSCHE, 911 [993], 94-01, Carrera 4S ROW

Primära vinklar			Före	Specifikationer Min.	Specifikationer Max.	Efter
Fram	Caster	Vänster	5°01'	4°50'	5°35'	4°59'
		Höger	5°03'	4°50'	5°35'	5°02'
	Camber	Vänster	-0°52'	-0°30'	-0°10'	-0°25'
		Höger	-0°10'	-0°30'	-0°10'	-0°26'
	Toe	Vänster	0°01'	0°00'	0°05'	0°02'
		Höger	-0°02'	0°00'	0°05'	0°02'
		Total	-0°01'	0°00'	0°10'	0°04'
Bak	Camber	Vänster	-1°26'	-1°25'	-0°55'	-1°27'
		Höger	-1°24'	-1°25'	-0°55'	-1°21'
	Toe	Vänster	0°05'	0°05'	0°15'	0°12'
		Höger	0°15'	0°05'	0°15'	0°10'
		Total	0°20'	0°10'	0°30'	0°22'
	Max.thrustvinkel		0°05'	----		-0°01'

Sekundära vinklar		Före	Specifikationer Min.	Specifikationer Max.	Efter
SAI	Vänster	19°49'	----	----	19°49'
	Höger	20°10'	----	----	20°10'
Inkluderad vinkel	Vänster	18°58'	----	----	19°24'
	Höger	19°59'	----	----	19°44'
Kurvtagningsvinkel	Vänster	1°11'	1°15'	2°15'	1°11'
	Höger	1°00'	1°15'	2°15'	1°00'
Max sväng insida	Vänster	28°19'	----	----	28°19'
	Höger	28°04'	----	----	28°04'
Toe kurva ändring	Vänster	----	----	----	----
	Höger	----	----	----	----
Setback	Fram	-5mm	----	----	-5mm
	Bak	-11mm	----	----	-11mm
Spårbredd diff.		-136mm			-136mm
Hjulbas dff.		6mm			6mm
Främre körhöjd	Vänster	----	----	----	----
	Höger	----	----	----	----
Bakre körhöjd	Vänster	----	----	----	----
	Höger	----	----	----	----
Ram-vinkel					----

PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2018

PORSCHE
Porsche Service Center Haninge
K3 Autocenter AB

Följesedel

Datum
2018-08-29, 10:54
Vår referens
P.H
Märke/Modell
PORSCHE 911 4S
Ägare (om annan än betalare)
MALMBERG, PÄR

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadenr

Anges vid betalning
Fsedel:
17780
[Fa/Ao: 27648/37025]

Regnr
RGB541
Kundnr
1
Mätarställning
119246
Årsmodell
1996

Betalare
K3 AUTOCENTER AB F
BILFÖRSÄLJNINGEN

VENDELSÖV.55
136 44 HANDEN
Tel. 7450800

Bokad datum
2018-08-17, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	á-pris	%	Belopp
TBEG	TEST AV BEGAGNAD BIL -KLIMATANLÄGGNINGEN BETER SIG KONSTIGT. FELSÖKNING KRÄVS! NÄR MAN TRYCKER MAX AC HÄNDER INGET. KUPEFLÄKTARNA SKA GÅ IGÅNG PÅ HÖGSTA HASTIGHET, MEN DET GÖR DE INTE. NÄR MAN TRYCKER PÅ DEFROSTERKNAPPEN SKA KUPEFLÄKTARNA GÅ PÅ FULLT PÅ VINDRUTAN, DET GÖR DE INTE. ELFLÄKTEN I MOTORRUMMET VERKAR ENDAST GÅ PÅ FULL FART. -TÄCKKÅPA TILL ÖVRE BÄLTESRULLEN VÄNSTER FRAM SAKNAS. -DIGITALDISPLAYEN FÖR FÄRDDATOR SKALL TÄNDAS NÄR MAN VRIDER PÅ TÄNDNINGEN/STARTAR BILEN. DEN TÄNDS ENDAST NÄR MAN VRIDER PÅ LYSET. -LAMPAN I KNAPPEN FÖR BAKRUTEVÄRME FUNGERAR ENDAST NÄR MAN AKTIVERAR DEN. DEN SKA LYSA SVAGT I VILOLÄGE. - MUNSTYCKE FÖR AVLUFTNING TILL HÖGER STRÅLKASTARE SAKNAS. SITTER UNDER STÖTFÅNGARE. -OBALANS I MOTORVÄGSFART. BALANSERA HJUL? **Fortsättning på nästa sida.....**				3018,90

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förr.mtrl	Övrigt
Fakt.avg.	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning

Godkänd för debitering :

Belopp att betala

PORSCHE
Porsche Service Center Haninge
K3 Autocenter AB

Följesedel

Datum
2018-08-29, 10:54
Vår referens
P.H
Märke/Modell
PORSCHE 911 4S
Ägare (om annan än betalare)
MALMBERG, PÄR

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadenr

Anges vid betalning
Fsedel:
17780
[Fa/Ao: 27648/37025]

Regnr
RGB541
Kundnr
1
Mätarställning
119246
Årsmodell
1996

Betalare
K3 AUTOCENTER AB F
BILFÖRSÄLJNINGEN

VENDELSÖV.55
136 44 HANDEN
Tel. 7450800

Bokad datum
2018-08-17, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	á-pris	%	Belopp
	-LYFT PÅ LISTEN TILL BAKRUTAN, BEGYNNANDE ROSTANGREPP I NEDRE VÄNSTRA HÖRNET.				
	-KLARLACKSLÄPP TAKVINGE. MÄRKE I LACKEN PÅ MOTORLUCKAN, HÖGER OVANKANT. IFYLLDA REPOR HÖGER BAK SKÄRMKANT/STÖTFÅNGARE. TRÖSKLAR REPIGA, TROLIGTVIS FRÅN ATT MAN KLIVER IN/UT UR BILEN, BÅDA SIDOR. TRE FÄLGAR KANTSKRAPADE. VÄNSTER BAK SKÄRMKANT BULIG I BAKKANT, SAMT LITE SPRUCKAN LACK PÅ STÖTFÅNGAREN. IFYLLT STENSKOTT HÖGER FRAM SKÄRMKANT.				
	-BROMSSKIVOR FRAM 30.5MM, MIN TH 30MM. KLOSSAR EJ MÄTBARA MED HJULEN PÅ, MEN DE SER BRA UT.				
	-BROMSSKIVOR BAK SVÅRMÄTTA MED HJULET PÅ. MEN CA 26.5MM, MIN TH 26MM. KLOSSAR BAK BÖRJAR SE TUNNA UT, MEN INGEN PANIK.				
	-MOTOR OCH VÄXELLÅDSNUMMER ÄR KORREKTA.				
	-HAR ENDAST FÅTT 1 ST NYCKEL, FINNS DET EN ANDRA?				
	-SERVICEBOK SAKNAS?				

Fortsättning på nästa sida.....

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt
Frakt/avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning

Godkänd för debitering :

Belopp att betala

K3 Autocenter AB
Post:
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Besök:
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Telefon
08-745 08 00
Fax:
08-745 08 05

VAT nr: SE556625132701
BIC(Swift):
Iban nr:

PLUSGIRO
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446

PORSCHE
Porsche Service Center Haninge
K3 Autocenter AB

Följesedel

Anges vid betalning
Fsedel:
17780
[Fa/Ao: 27648/37025]

Datum
2018-08-29, 10:54
Vår referens
P.H

Regnr
RGB541
Kundnr
1
Mätarställning
119246
Märke/Modell
PORSCHE 911 4S
Årsmodell
1996
Ägare (om annan än betalare)
MALMBERG, PÄR

Betalare
K3 AUTOCENTER AB F
BILFÖRSÄLJNINGEN

VENDELSÖV.55
136 44 HANDEN
Tel. 7450800

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadenr

Bokad datum
2018-08-17, 07:00

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	á-pris	%	Belopp
	INSTRUKTIONSBOK FÖR BILEN OCH RADION FINNS.				
	-LACKDJUP:				
	FRONTHUV CA 150				
	HF SKÄRM CA 190-200				
	VF SKÄRM CA 200				
	HÖ DÖRR CA 130				
	VÄ DÖRR CA 150				
	HÖ BAKSKÄRM CA 200-220				
	VÄ BAKSKÄRM CA 200-240				
	TAK CA 220				
	MOTORLUCKA CA 140-160				

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förr./mtrl	Övrigt
3018,90	0,00	0,00	181,13	0,00
Fakt.avg.	**Belopp före moms**	**Moms**	**Självrisk**	**Öresutjämning**
0,00	3200,03	0,00	0,00	-0,03

Godkänd för debitering :

Belopp att betala
3200,00

K3 Autocenter AB
Post
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Besök
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Telefon
08-745 08 00
Fax
08-745 08 05

VAT nr. SE556625132701
BIC(Swift):
Iban nr:

PLUSGIRO
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446

PORSCHE

993 Carrera 4S

WP0ZZZ99ZTS314284

Baujahr 1996 / 911 4S

Serviceintervall in 2019

PORSCHE

Porsche Service Center Haninge
K3 Autocenter AB

Faktura

Datum
2019-02-07, 14:09
Vår referens
Dennis Borg
Märke/Modell
PORSCHE 993 4S
Ägare (om annan än betalare)

Ange vid betalning
Fakt:
28736
[Ao: 38605]

Årsmodell
1996

Regnr
RGB541
Kundnr
RGB541
Mätarställning
119248

Betalare
MALMBERG, PÄR

ENGELBREKTSGATAN 10
114 32 STOCKHOLM

Er referens/Skadenr

Bokad datum

Betalningsvillkor
10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,00%
För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	á-pris	%	Belopp
	ÅRSSERVICE, MED OLJEBYTE			15,00	2643,16
90012311830	PLUGGBRICKA	2,00	8,79	15,00	14,94
99970126940	O-RING	1,00	88,92	15,00	75,58
M1	MOBIL 1 FS X1 5W-50	9,50	198,00	15,00	1598,85
MILJÖAVGIFT/01	MILJÖAVGIFT OLJA	9,50	8,00	15,00	64,60
EV. EXTRAARBETE /	BYTE OLJEFILTREN			15,00	762,45
99310720305	OLJEFILTER	1,00	246,00	15,00	209,10
99320720103	OLJEFILTER 993	1,00	192,00	15,00	163,20
VARTANNAT ÅR	BROMSVÄTSKEBYTE			15,00	813,28
BV	BROMSVÄTSKA	1,50	149,00	15,00	189,98
MILJÖAVGIFT/01	MILJÖAVGIFT OLJA	1,50	8,00	15,00	10,20

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt
4218,89	2326,45	0,00	253,13	0,00
Fakt.avg	**Belopp före moms**	**Moms**	**Självrisk**	**Öresutjämning**
0,00	6798,47	25,00 % 1699,62	0,00	-0,09

FÖRFALLODAG 2019-02-17

Belopp att betala
8498,00

K3 Autocenter AB
Post
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
Godkänd för F-skatt

Besök
Vendelsövägen 55
136 44 HANINGE
info@porsche-haninge.se
www.porsche-haninge.se

Telefon
08-745 08 00
Fax:
08-745 08 05

VAT nr: SE556625132701
BIC(Swift):
Iban nr:

PLUSGIRO
150 94 21-2
BANKGIRO
5453-6446

Bilprovningen
Din trafiksäkerhet sedan 1963

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

Reg.nummer: **RGB541**
Fordon: PORSCHE 911 CARRERA 4S, M1, S
Vägmätarställning: 119275
Fordonsid.nr: WP0ZZZ99ZTS314284

Datum: 2019-02-15 kl.14:16
Station: Stockholm-Gärdet
Protokoll nr: 0447-B-RGB541-190215-1416
Föregående besiktning: 0447 2018-03-21

CO 2500 varv: 0 (0,3)
Lambda: 1,01 (0,97-1,03)
CO: 0,0 (0,5)
HC: 16 (200)

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

Besiktningsresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 30 april 2020

För mer information, se protokollets baksida.

Fordonet har besiktats av: MIKNI
AB Svensk Bilprovning
Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Hessen
Siemensstraße 11, 65779 Kelkheim/Ts.
(P) Prüfer: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Station Hanau
Behringstr. 1a
63456 Hanau

Untersuchungsbericht D-103414873890D2
Prüfziffer ojENdJCE

TÜV NORD Mobilität

(1)	Fz-Ident.-Nr.	WP0ZZZ99ZTS014284	
(2)	Amtl. Kennz.	-	
(3)	Ort, Datum	Hanau, 04.04.2019	
(4)	km-Stand	126944	
(5)	Fz Art	PERSONENKRAFTWAGEN	01
		GESCHLOSSEN	0230
(7)	Ergebnis	**Ohne erkennbare Mängel**	
(8)	Nächste HU	**April 2021**	
	HU-Plakette	**erteilt SVA**	
	Fz-Hersteller	PORSCHE	6300
	Fz-Typ	993	451007
	Erstzulassung	31.03.2000	
	zGM / zAL [kg]	1790	
	Letzte HU	-	
	Auftrags-Nr./Intern		
	Ende der HU	06.04.2019, 16:29 Uhr	

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor mit geregeltem Kat
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wird durch das Straßenverkehrsamt am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Tim Pfragner

HU TÜV NORD

(Unterschrift)

Messwerte:

Achse	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	Bremskraft (daN)		Bremskraft (daN)	
	links	rechts	links	rechts
1	350	350		
2	290	280	300	300

Beim Betätigen der Betriebs- und Feststellbremse wurden die Blockiergrenzen erreicht.
Abbremsung BBA (%): 70 Abbremsung FBA (%): 34 Berechnungsmasse BBA in kg: 1790

Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 1.2.1.1 Anlage VIII StVZO

		Fahrzeug-Sollwerte Minimum	Maximum	Fahrzeug-Istwerte	Ergebnis
Konditionierung					
Öltemperatur	°C			alternative Konditionierung	# i.O.
bei Leerlauf Drehzahl					
Drehzahl	min⁻¹	730	950	850	i.O.
CO	% vol		0,50	0,013	i.O.
beschleunigter Drehzahl					
Drehzahl	min⁻¹	2500	3500	3250	i.O.
CO	% vol		0,30	0,017	i.O.
Lambda λ		0,97	1,03	1,004	i.O.
Hegelkreisprüfung	Δλ	0,03		Grundverfahren / Auslenkung	i.O.
Drehzahl	min⁻¹	880	1380		
Ausgangswert λ = 1,004		Sollgröße ein Δλ erkannt	Δλ ausgeregelt λ = 1,095	Istgröße aus Δλ erkannt	Δλ ausgeregelt λ = 1,099
Gesamtergebnis der AU					**bestanden**
AU-Messgerät	BEA060 BEA030 V1.14 0E79GGEO / AVM B0 F04E 0230459730 V 2.08 02.12.2016 (CC)				

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co KG · Am TÜV 1 · 30519 Hannover

Telefon 0511 998-93536
Fax 05 1 998-91743
mobilitaet-nord.de
www.tuev-nord.de

Amtsgericht Hannover HRA 21066
USt.-IdNr.: DE 8139 86634
Steuernr.: 25/207/00062
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. ver nat. Dirk Stenkamp

Deutsche Postbank AG, Hannover
BIC (SWIFT-Code): PBNKDEFFXXX
IBAN-Code: DE 69 2501 0030 0809 9003 21

TÜV NORD Mobilität
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hannover
Amtsgericht Hannover: HRB 51319
Geschäftsführer: Horst-Udo Zhein (Vorsitzender)
Thorsten Wallinger

Version: Mobile TUV 2 4.69.6 FSD HU 4.16.6-2 BEA-PCOE V3.0 - 102917
Mangelbaum 2.3.6
QS-Nr. ohne

Blatt 1 von 2

Pkt III. 02.18 250.mtf

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Region Hessen
Siemensstraße 11, 65779 Kelkheim/Ts.

Modena Motors GmbH
Leschenstraße 52
01127 Dohlsreus

TÜV NORD Mobilität

Rechnung

Nummer	6334188242
Kunden-Nummer:	CFC491
Bei Zahlungen und Rückfragen immer angeben	
Ihre Bestellnummer:	
Datum:	05.04.2019
Ansprechpartner:	
Telefon	+49 6195-677 258 13
Fax	+49 6195-677 258 20
Mail	
Prüfst.	TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG Station Hanau

TÜV®

Ihre Steuernummer:

Prüfungen von Fahrzeugen/Geräter

Auftragsdatum=Leistungsdatum

05.04.2019

Auftragsnummer Dienstleistung	Kennzeichen Halter	Fahrzeugidentnummer Auftrags-Nr./Interr	km-Stand nächste HU	Fz-Art ZGM/ZAL	Netto € ASR €
1934146736 DOCHU HUK	-	WPOZZZ99ZTS3 4254	120946 04.2021	KFZ 1790	104,54 Eigen-Fz.

Rechnungsnettobetrag	104,54
Umsatzsteuer 1 (19%)	19,86
zu zahlender Betrag	**124,40**

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Bitte zahlen Sie die Rechnung sofort und ohne Abzug.

Ihr DEKRA-Mitarbeiter: Tim Pragner

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Hessen
Siemensstraße 11, 63775 Karlstein/Ts.
(9) Prüfst.: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Station Hanau
Rathenaustr. 1a
63454 Hanau

Untersuchungsbericht D-103414873B9081

TÜV NORD Mobilität

(1) Fz.Ident.-Nr.	WPOZZZ99ZT9314284		
(2) Amtl. Kennz.	-		
(3) Ort, Datum	Hanau, 04.04.2019		
(4) km-Stand			
(5) Fz-Art	PERSONENKRAFTWAGEN	01	
	GESCHLOSSEN	0200	
(7) Ergebnis			
Fz-Hersteller	PORSCHE	0583	TÜV®
Fz-Typ	993	451607	
Erstzulassung	31.03.2000		
zGM / zAL [kg]	1790		
Letzte HU	-		
Auftrags-Nr./Intern			

Datenerstellung für die Zulassungsbescheinigung aus COC / Typgenehmigung in Verbindung mit einer HU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir haben für Sie die oben angegebene Dienstleistung durchgeführt.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

(9) Ihr Kfz-Sachverständiger: Tim Pfragner

Unterschrift

Berechnung (EUR):

Gesamtbetrag Brutto:	14,90

Versionen: Module TÜV 2.4.6.6.0 FSD HU 4.14.6.2 Mängelkatalog 2.0.6

TÜV NORD MOBILITÄT GMBH & CO. KG
Überwachungsorganisation
Siemensstraße 11 , 65779 Kelkheim/Ts.
Tel.: +49 6195-677 288 13 Fax: +49 6195-677 288 20
Prüfstelle: Hanau

TÜV NORD Mobilität

Fahrzeughersteller:	PORSCHE	Typ:
Fahrzeugtyp:	993	451007
Fahrzeug Ident-Nr:	WP0ZZZ99ZTS314204	

Bestätigung der technischen Daten

(als Grundlage zum Ausfüllen der Zulassungsbescheinigung Teil I durch die Zulassungsstelle)

des Prüfberichts mit Nr.: **10341487389001** vom **04.04.2019**.

Daten für Zulassungsbescheinigung (nur gültig mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

B	31.03.2000	2.1	0593	2.2	451007	J	L	2	9	2	P.2/P.4	210	/	5100	T	270
J	81			4	0200		18	4245				19	1795			
E	WP0ZZZ99ZTS314204			3	-		20	1285				G	1505			
D.1							12	-		13	-			0	-	
D.2	993 I.R21 - -						V.7			P.1	1798			P.2	1793	
							7.1	750		7.2	1070			7.3	-	
							8.1	750		8.2	1070			8.3	-	
							U.1	-		U.2	-			U.3	76	
D.3	911 CARRERA 4S						9.1	-		U.2	-	5.1	4		S.2	-
1	PORSCHE						15.1	225/40ZR18								
5	PERSONENKRAFTWAGEN						15.2	295/30ZR18								
	GESCHLOSSEN						15.3	-								
V.9	-						R	-				11	-	/	-	
14	SCHADSTOFFARM EURO 2						K	e13*93/81*0001*								
P.3	Benzin						G	27.03.1996	17	-		16	-			
10	0001	14.1	0425	P.1	3600		21	-								
22	ZJ 0.1/0.2:MEINE*ZU U.1:WERT+100***															

Daten auf Basis der EG-Typgenehmigung / ABE Nr. e13*93/81*0001*06

Das Fahrzeug wurde zur Erstellung dieser Bestätigung NICHT besichtigt. Sie ist nur gültig mit Original-Stempel und -Unterschrift und auf andere Fahrzeuge nicht übertragbar.

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen.

Kelkheim/Ts., den 04.04.2019

Stempel und Unterschrift
Björn Pfrogner

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG · Am TÜV 1 · 30519 Hannover

Telefon: 0511 986-62525
Fax 0511 986-61747
info@tuev-nord.de
www.tuev-nord.de

Amtsgericht Hannover HRA 27931
USt.-IdNr.: DE 813818402
Steuernr.: 51/207/30902
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. iur. rer. pol. Bine Stenzenberg

Deutsche Postbank AG, Hannover
BIC (SWIFT-Code): PBNKDEFFXXX
DNA-Code: 3E 03 0001 0030 0608 4020 0

TÜV NORD Mobilität
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hannover
Amtsgericht Hannover: HRB 61319
Geschäftsführer: Helmut Aden (Vorsitzender)
Thorsten Wallrich